

# Инструкции по измерению объемной плотности

## Применяемое оборудование

- Весы с точностью 0.1г
- Контейнер объемом один литр\* (высота: 98мм, внутренний диаметр: 114мм)
- Линейка\*\*

# Процесс измерения



1. Определите массу тары с контейнером ARPRO на весах.



2. Насыпайте материал в контейнер под углом 45°, осторожно перемещая его либо из приемного резервуара, либо просто рукой\*\*\*. Избегайте сотрясения или принудительного уплотнения.



3. Выровняйте контейнер с помощью линейки и удалите излишки, чтобы ограничить объем одним литром. Не уплотняйте содержимое.



4. Взвесьте полный контейнер и запишите результат с точностью до одной десятой.

## Вычисление объемной плотности

Объемная плотность материала вычисляется по формуле: D = M / V, где:

- D: Объемная плотность (г/л)
- М: Масса заполненного контейнера (г)
- V: Объем контейнера (л), например, один литр, как в описанном выше случае.

Отображенное на шкале значение имеет размерность г/л, для кг/м<sup>3</sup> x 1,000.

#### Примечание

На процесс измерения объемной плотности влияют несколько факторов. Результаты зависят от температуры, от влажности и от метода наполнения. Крайне важно гарантировать повторяющиеся условия измерений.

Выпуск 02

<sup>\*</sup> и \*\* предоставляется JSP

<sup>\*\*</sup> два или три раза максимум